

MILWAUKEE



Panne orientable 3 positions : 0°, 45°, 90°
 chauffage ultrarapide : en 20 à 30 secondes il est à 400°C
 panne de fer interchangeable sans outil
 led bicolore de sécurité : vert clignotant = en chauffe, vert fixe = prêt 204 à 400°C,
 rouge fixe = éteint mais pointe chaude
 température régulée pour des travaux plus précis
 livré en carton
 sans batterie, ni chargeur.

Référence		Prix HT
10523852	FER A SOUDER 12V 400°C M12 SI-0	-